

Krabice TQ se 4 výstupy

- moderní koncové krabice se 4 závitovými výstupy
- nakloněné závitové zamezují zalomení hadice
- provedení z černého polyamidu PA
- vnitřní trubkové závit s hliníkovými vložkami
- podstavce pro vymezení vzdálenosti mezi potrubím a zdí
- zaslepený spodní závit umožňuje po odstranění montáž odpouštěcího ventilku


Obj. č.	Vstup	Výstup
Krabice TQ - hliníkové závit, výstup 4x závit 1/2"		
TQA12-4	1/2"	4x 1/2"
TQA34-4	3/4"	4x 1/2"



Krabice TQ - hliníkové závit, výstup 2x rychlospojka		
TQA12-2ES	1/2"	2x DN7,2
TQA34-2ES	3/4"	2x DN7,2



Obj. č.	Výška
Podstavce pro krabice TQ	
TQ-P10	10 mm



půdorys krabice TQ

Krabice TW se 4 až 8 výstupy

- koncové krabice z černě lakované oceli se 4, 6 a 8 výstupy
- 2 vstupní závitové umožňují připojení k potrubí a montáž ventilů pro zajištění odpouštění kondenzátu nebo připojení další krabice TW
- středový závit pro montáž manometru

Obj. č.	Vstup	Výstup
Krabice TW - vstup 3/4", výstupy 1/2"		
TW34-4	2x 3/4"	4x 1/2"
TW34-6	2x 3/4"	6x 1/2"
TW34-8	2x 3/4"	8x 1/2"




Krabice TW - vstup 3/4", výstupy rychlospojky		
TW34-4ES	2x 3/4"	4x DN7,2
TW34-6ES	2x 3/4"	6x DN7,2
TW34-8ES	2x 3/4"	8x DN7,2



Obj. č.	Vstup	Výstup
Krabice TW - vstupy kohout 3/4"+ventilek, výstupy rychlospojky		
TW34-KMV-4ES	1x 3/4"/1x 1/2"	4x DN7,2
TW34-KMV-6ES	1x 3/4"/1x 1/2"	6x DN7,2
TW34-KMV-8ES	1x 3/4"/1x 1/2"	8x DN7,2

* včetně manometru 40mm/16bar



půdorys krabice TW

Obj. č.	A	B	C	D	Ø
TW34-4	78	110	63	80	6,5
TW34-6	78	165	63	80	6,5
TW34-8	78	220	63	80	6,5